

## Palmstraat – Lotusstraat - Jasminstraat - Klimopstraat

### Inleiding

De asfaltverharding in de Palmstraat, Lotusstraat, Jasminstraat en Klimopstraat is van slechte kwaliteit. Deze wordt vervangen door straatstenen. Ook de trottoirs en parkeerstroken krijgen een opknapbeurt. Voor de vakantieperiode heeft er een wijkwandeling plaatsgevonden waarbij bewoners hun opmerkingen kenbaar hebben gemaakt met betrekking tot de inrichting van de wijk.

Hierbij ontvangt u een schets als voorstel voor de inrichting van een gedeelte van de Lotusstraat.



### Lotusstraat

Bijgaand de schets van een gedeelte van de Lotusstraat. In hoofdlijn komen de werkzaamheden op het volgende neer:

- Vervangen van de asfaltverharding door straatstenen;
- Trottoir vernieuwen
- Parkeerstrook vernieuwen, er komt geen vakindeling;
- Invaliden inritten aanbrengeen;
- Vervangen verlichting door LED verlichting (Het verlichtingsontwerp moet nog worden opgesteld).

Specifiek voor dit gedeelte:

- De parkeerstrook loopt voor de inritten niet door. De inritten zijn naar voren gebracht. Dit om te voorkomen dat er voor de inritten wordt geparkeerd. De parkeerstrook aan de oneven zijde is een stukje doorgetrokken. Uit de resultaten van het parkeeronderzoek moet blijken of de parkeercapaciteit hiermee voldoende is.

### Vervolg

Mocht u vragen of opmerkingen hebben op de schets dan kunt u dit via de mail kenbaar maken. Als alle schetsen gereed zijn komt er nog een moment waarop we het totaalplaatje presenteren. Ook dan kunt u uw reactie kenbaar maken. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2018.

### Algemeen

Onlangs is een landmeetkundig bureau gestart om het openbaar gebied in de wijk in te meten. Uit de gedetailleerde inmeting blijkt onder andere waar de bomen precies staan. Dit is nodig bij de verdere uitwerking van de schetsen.

Binnenkort start een bureau met een onderzoek naar de samenstelling van de huidige asfaltverharding en de kwaliteit van de ondergrond.