

Palmstraat – Lotusstraat - Jasmijnstraat - Klimopstraat

Inleiding

De asphaltverharding in de Palmstraat, Lotusstraat, Jasmijnstraat en Klimopstraat is van slechte kwaliteit. Deze wordt vervangen door straatstenen. Ook de trottoirs en parkeerstroken krijgen een opknapbeurt. Voor de vakantieperiode heeft er een wijkwandeling plaatsgevonden waarbij bewoners hun opmerkingen kenbaar hebben gemaakt met betrekking tot de inrichting van de wijk.

Hierbij ontvangt u een schets als voorstel voor de inrichting van de Klimopstraat.



Klimopstraat

Bijgaand de schets van de Klimopstraat. In hoofdlijnen komen de werkzaamheden op het volgende neer:

- Vervangen van de asphaltverharding door straatstenen;
- Trottoir vernieuwen;
- Invalide inritten aanbrengen;
- Vervangen verlichting door LED verlichting (Het verlichtingsontwerp moet nog worden opgesteld).

Specifiek voor dit gedeelte:

- Bijna al het regenwater dat op verharding valt moet via het riool worden afgevoerd. De regenbuien zijn steeds intensiever wat kan leiden tot waterafvoerproblemen. Vanuit dat oogpunt hebben we het liefst zo min mogelijk verharding in een wijk. De verharding heeft uiteraard ook een functie. Het is soms niet logisch of niet mogelijk om verharding weg te halen. Als we naar de Klimopstraat kijken dan valt ons op dat aan deze weg geen woningen staan maar dat er wel aan twee zijden van de weg een trottoir ligt. In onze ogen is dat niet nodig. Voetgangers vanaf de Jasmijnstraat richting de Margrietstraat hebben aan één trottoir voldoende. In het ontwerp is daarom één trottoir vervangen door een strook gazon.

Vervolg

Mocht u vragen of opmerkingen hebben op de schets dan kunt u dit via de mail kenbaar maken. Als alle schetsen gereed zijn komt er nog een moment waarop we het totaalplaatje presenteren. Ook dan kunt u uw reactie kenbaar maken. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2018.