

Palmstraat – Lotusstraat - Jasmijnstraat - Klimopstraat

Inleiding

De asfaltverharding in de Palmstraat, Lotusstraat, Jasmijnstraat en Klimopstraat is van slechte kwaliteit. Deze wordt vervangen door straatstenen. Ook de trottoirs en parkeerstroken krijgen een opknapbeurt. Voor de vakantieperiode heeft er een wijkwandeling plaatsgevonden waarbij bewoners hun opmerkingen kenbaar hebben gemaakt met betrekking tot de inrichting van de wijk.

Hierbij ontvangt u een schets als voorstel voor de inrichting van een gedeelte van de Lotusstraat.



Lotusstraat

Bijgaand de schets van een gedeelte van de Lotusstraat. In hoofdlijn komen de werkzaamheden op het volgende neer:

- Vervangen van de asfaltverharding door straatstenen;
- Trottoir vernieuwen
- Parkeerstrook vernieuwen, er komt geen vakindeling;
- Invaliden inritten aanbrengen;
- Vervangen verlichting door LED verlichting (Het verlichtingsontwerp moet nog worden opgesteld).

Specifiek voor dit gedeelte:

- Het verhoogde kruispunt met de Jasmijnstraat is bij de schetsen van de Jasmijnstraat reeds benoemd.
- De parkeerstrook loopt voor de inritten niet door. De inritten bij de nummers 30 en 32 zijn naar voren gebracht. Dit om te voorkomen dat er voor de inritten wordt geparkeerd.
- Het veldje aan de overzijde blijft ongewijzigd.

Vervolg

Mocht u vragen of opmerkingen hebben op de schets dan kunt u dit via de mail kenbaar maken. Als alle schetsen gereed zijn komt er nog een moment waarop we het totaalplaatje presenteren. Ook dan kunt u uw reactie kenbaar maken. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2018.